

| 車 両 情 報   |         |             |                  |             |          |                       |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|----------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録   | 型式          | 形状               | 車台番号        |          |                       |
| UDトラック    | 平成14年3月 | KL-CK482BAT | トラクタ             | 国[01]036750 |          |                       |
| 走行        | 馬力      | シフト         |                  | ブレーキ        | ボディ内寸    |                       |
| 400.517km |         | セミA/T       | エスコット H/L<br>12速 | エア-         | 長：<br>高： | mm 幅：<br>mm 門高：<br>mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                     | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |             |
|-------|----|---------------------|----------|----|------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |                     | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 破れ、へたり      |
| オイル混入 | ◎  |                     | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | HID         |
| オイル漏れ | ◎  |                     | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |                     | P/W(運転席) | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |                     | P/W(助手席) | ◎  |      | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ○  | フューエルフィルター<br>付近にじみ | 坂道発進装置   | /  |      | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |                     | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| マフラー  | ◎  |                     | オーディオ    | /  |      | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |                     | バックカメラ   | /  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス      |
| 冷却水吹返 | ◎  |                     | 電格ミラー    | △  | 不動   | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |                     | ETC      | /  |      | ハンドル   | ○  | 擦れ          |
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | アルミ<br>400L |
| ギア鳴き  | ◎  |                     | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |                     | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| クラッチ  | ◎  |                     | 床材質      | /  |      | 異音     | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |                     |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |                     |          |    |      | デフロック  | /  |             |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式               |          |    |      |        |    |             |





特記事項 440PS. センターコンソールピス穴

記錄簿 有 ( )

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm  |   |   |   |              |              |              |              |
|        | 7 | 8 |   | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |              |              |
|        | — | — |   | —            | —            |              |              |
| 7      | 7 | 9 | 8 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —      | — | — | — | —            | —            | —            | —            |
| スベア    |   |   |   | スベア          |              |              |              |
|        |   |   |   |              |              |              |              |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様               |      |                      |       |
|--------------------|------|----------------------|-------|
| 上物名                | メーカー | 型式「製造番号」             | 年式    |
| カブラー               | ソーシン | RM-13-B<br>「21-0496」 | 平成14年 |
| 【備考】第5輪荷重 13,000kg |      |                      |       |
|                    |      |                      |       |
| 【備考】               |      |                      |       |
|                    |      |                      |       |
| 【備考】               |      |                      |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|