

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年12月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A6JU027405
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,748km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク		
ギア鳴き	◎		上物仕様			◎	アルミ	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	400L		
クラッチ	◎		床材質	／		デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	バッテリー上がり
記録簿	有（H30/3～R2/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
4	7	7	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300C 「K 45873」	平成29年9月
【備考】第5輪荷重 11,500kg 作業灯1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ