

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	PKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7018842
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
367,740km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎				H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	運転席側フォグランプ不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウinker	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L 100L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材 一部鉄板補修跡有り	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 運転室室内レンズ割れ。助手席ドア小窓留め具破損。

記錄簿 有 (R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6D2978」	平成22年6月
【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯5ヶ(1ヶ不灯)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------