

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-572594
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
3,835km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ETC付
記録簿 有 (R3/2)





タイヤ残量				
単位: mm				
7	7			
7	7	7	7	
7	7	7	7	
スベア	8			

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
スベア		205/85R16	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	8Z6N2042	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。左側面スライド扉付。庫内灯3個。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRA10-6484N 「S91103630」	令和 1年
【備考】 PG寸法: 全長1165mm全幅2000mm(有効長960mm有効幅1910mm)。3枚折。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ