

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
ニッサンディーゼル	H17	KL	RA552R-00615	大型バス
走行	馬力	シフト		
648,683 km	360 (ps) /kw	(M/T) · A/T · セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
(エア) バキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	ボルト付近もれ等	スターター	◎		シート	◎	
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ペラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項
アルミホイール ETC付き

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		12R22.5/16PF	12R22.5/16PF		
16	16				
15	16	12R22.5/16PR	12R22.5/16PF	12R22.5/16PR	12R22.5/16PR
スベア					

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バス	西日本車体	63-759	H17/3	
57人乗り ボトルクーラー モケットリクライニングシート 貫通トランク 自動スイング扉 DVD、ビデオ、カラオケ付				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) · 無 · ()	(確認済) · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · (小) · 中 · 大	無 · (点傷有) · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

