

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年4月	TKG-FEB90	クレーン付平	FEB90-520268
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122.874km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,710 mm 幅:1,980 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：右割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式。	エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	PTO付近滲み。				デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ場。スターターキー1本キーレスリモコン1個イモビリモコン1個。ルーフ傷、ヘコミ有。
フロント左右コーナーカーバー割れ。キャブ右前補修跡有。※R4/1/25,122829Km時デュオニックリビルト品交換済。記録簿あり。
記録簿 有 (H26/4~R4/1)

タイヤ残量

単位: mm

11

12

—

—

10

11

12

12

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

245/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】左右廻りロープ穴5対。前立て上部右ステンレス工具箱付。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE294HR 「410-475-01134」	平成25年3月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。盗難防止装置付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------