



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿 有 (H29/1～R3/6)

【外装】							【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】