

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年6月	PJ-FV50JY	クレーン付平	FV50JY-540252
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
642,360km	380PS/279KW	M/T 6速	エア	長: 7,180 mm 幅: 2,370 mm 高: 1,210 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 漏れ有り	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後:右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	△	テールパイプすずり付着 腐食 Fチューブ破れ	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	パワステ	◎	
			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
						点検項目	結果	状態
			ミッション			上物仕様		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板
			ギア抜け	◎				
			クラッチ	◎				
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			リターダ	/				





特記事項 上物動作確認未実施、荷台多数穴、キズ有り、キャブ内汚れ  
記録簿 有 (H19/6~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	7	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	0		スペア	—	11R22.5 16PR	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「GK2665」	平成18年6月
【備考】 荷台内鉄板めくれ有			
クレーン/クレーン	ユニック	E110L80	平成18年5月
【備考】 吊上荷重2.98t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----