

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-523690
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
407,160km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：10,020 mm 幅：2,370 mm 高：2,660 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		10	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考: スペアー以外スタッドレスタイヤ。			