

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年2月	ADG-CG4ZE	コンテナ車	CG4ZE-00108
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
454,457km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,510 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	スイッチ不良 電源OFFに出来ない。	シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板、アルミ			
クラッチ	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿割れ。水温上がらず（ヒーター効かず）。＊キャブ文字消し塗装。



記録簿

無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	2	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事		(不明)
【備考】JRコンテナ2個積み。ツイストロック（緊締装置）4対。右前ツイストロック収納蓋欠品。半自動式中央緊締装置2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ