

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7080726
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
447,011km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,120 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,030 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			◎	H I D
オイル漏れ	○	ブローパイプフィルターケースにじみ。	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ縞板張り。	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋割れ。鍵メイン1本（スペアー無）。観音扉鍵1本。

記録簿 有 (H27/9~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	0		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	0	0	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—			225/80R17.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152543	平成27年6月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T 「F152543」	平成27年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +3℃ → -17℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T058748N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------