

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7079394	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
362,265km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6.120 mm 高:2.030 mm	幅:2.110 mm 門高:2.020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	○ ヒーター効き不良。
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	△	ウォッシャー出ない（モーター不良）。
ミラー	○	キャップ 左がた。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。鍵メイン1本（スペアー無）。観音扉鍵3本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位:mm

0

0

—

—

0

1

0

0

—

—

—

—

スペア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5

—





素材:アルミ

備考:フロントタイヤ左右段減り。

素材：アルミ 備考：フロントタイヤ左右段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152542	平成27年6月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +2℃ → -18℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「17T100251N」	平成29年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。 庫内リモコン欠品。オイルタンク付近済み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------