

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7097684	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
205,654km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,120 mm	幅:2,110 mm
				高:2,030 mm	門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋割れ。鍵メイン1本（スペアー無）。観音扉鍵1本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	0		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
0	0	0	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F165566	平成28年6月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U 「F165566」	平成28年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +1℃ → -21.5℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「F16T058715Y」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。 右ストッパープレートロック不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------