

管理番号： 073208

| 車両情報         |           |                                          |                |       |
|--------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------|
| 車名           | 年式        | 排ガス                                      | 車体番号           | 形状    |
| 日野           | H29       | TKG                                      | XZC605-0015627 | ドライバン |
| 走行           | 馬力        | シフト                                      |                |       |
| 114,813 km   | 136 ps/kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速                    |                |       |
| ブレーキ         |           | ボディ内寸                                    |                |       |
| エアリー ・ バキューム |           | 長： 3.11 m 幅： 1.78 m 高： 1.86 m 門高： 1.78 m |                |       |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |      |
|---------|----|------|
| 点検項目    | 結果 | 状態   |
| エアコン    | ◎  |      |
| スターター   | ◎  |      |
| オルタネーター | ◎  |      |
| パワーウィンド | ◎  |      |
| 坂道発進装置  | ／  |      |
| 異常ランプ   | ◎  |      |
| オーディオ   | ◎  | 付 併用 |
| バックカメラ  | ◎  |      |
| 電格ミラー   | ／  |      |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 雨漏り    | ◎  |    |
| シート    | ○  |    |
| ヘッドライト | ◎  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ◎  |    |
| ミラー    | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ／  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                |
|----------------|
| 特記事項           |
| キャブ内汚れ、キズ ETC付 |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 6     | 7 |   |   |
| 5     | 5 | 6 | 5 |
| スベア   | 8 |   |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/75R15 | 195/75R15 |           |
| 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |

| 上物仕様                      |        |          |    |    |
|---------------------------|--------|----------|----|----|
| 上物名                       | メーカー   | 型式       | 年式 | 備考 |
| バン                        | パナソニック | 716H4504 |    |    |
|                           |        |          |    |    |
|                           |        |          |    |    |
| ラッシングレール2段 庫内灯1ケ 90度ストッパー |        |          |    |    |

| 外装状態          |                          |
|---------------|--------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                   |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない       |
| フレームのさび       | 飛石                       |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 気傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可 ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

