

| 車 両 情 報 |             |             |       |                          |                           |
|---------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                           |
| 日野      | 令和 4年1月     | 2RG-XZU710M | ドライバン | XZU710-0033500           |                           |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 9,735km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長:4,510 mm<br>高:2,170 mm | 幅:2,070 mm<br>門高:2,070 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | /  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | ◎  | 標準  |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 木材  |

| キャビン   |    |              |
|--------|----|--------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| シート    | ◎  |              |
| ヘッドライト | ◎  | LED          |
| ウィンカー  | ◎  |              |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ◎  |              |
| 走行関係   |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| リーフサス  | ◎  |              |
| エアサス   | /  |              |
| パワステ   | ◎  |              |
| ハンドル   | ◎  |              |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| デフ     |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ  | ◎  |              |
| デフロック  | /  |              |

特記事項 スペアキーX2、ボデーキーX1。  
記録簿 有 (R4/5)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 7   | 7 | 7 | 7 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 7 | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 205/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                          |         |                               |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| 上物名                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式       |
| ドライバン                                                         | トランテックス | 「V065H11-04」                  | 令和 3年11月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、庫内PGリモコン、左サイドドア                             |         |                               |          |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                | トランテックス | TRAM10-1474N<br>「S2109009341」 | 令和 3年11月 |
| 【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,555mm、全幅2,110mm、ストッパー迄長1,320mm、幅1,985mm |         |                               |          |
|                                                               |         |                               |          |
| 【備考】                                                          |         |                               |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|