

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H29	TKG	XZC605-0015703	ドライパン
走行	馬力	シフト		
115,776 km	136 (ps) /kw	M/T	A/T	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
エア		長： 3.12 m 幅： 1.78 m 高： 1.86 m 門高： 1.80 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	併用
バックカメラ	◎	
電格ミラー	△	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、ヨゴレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ アイドリングストップ付 ETC付 スタットレスタイヤ

タイヤ残量

単位：mm

5	6		
△	△		
6	5	5	5
△	△	△	△
スペア	8		△

タイヤサイズ

195/75R15	195/75R15		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
パン	パゴ	716H4506		
ラッシングレール2段 腰板鉄板 庫内灯1ケ 90度ストッパー				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

