

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H25	QKG	CYJ77A-7005955	7コーデ ^レ イオン幌PG付
走行	馬力	シフト		
791,469 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 7速		
ブレーキ	ボディ内寸			
<input checked="" type="radio"/> エア ^レ <input type="radio"/> バキューム	長： 9.48 m 幅： 2.35 m 高： 2.66 m 門高： 2.65 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラーターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーウィンド	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	へたり、ヤレ
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウinker	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input type="radio"/>	右ミラー劣化

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
燃料タンク300L+200L アナログタコグラフ120Km ETC付 ビス穴 ハンドルスレ 室内汚れ

タイヤ残量				
単位：mm				
8	8			
10	9			
8	10	7	8	
7	7	8	7	
スペア	7	<input checked="" type="checkbox"/>		

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
7コーデ ^レ イオン幌	山田車体	N12257	H25/2	
ハネゲ ^レ PG	極東	G21002C-B3MARA2		ゲ ^レ ート長1555mm 幅2410mm ラジ ^レ コン付 ストップ ^レ -迄長1310mm サイドストップ ^レ 幅2280mm
ラッシング1段 引出しフック14対 丸カンフック5対 センター丸カンフック19ヶ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 ^レ <input type="radio"/> 無 ^レ ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 ^レ <input type="radio"/> 一部不鮮明 ^レ <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
無 ^レ <input checked="" type="radio"/> 小 ^レ <input type="radio"/> 中 ^レ <input type="radio"/> 大 ^レ	無 ^レ <input type="radio"/> 点傷有 ^レ <input checked="" type="radio"/> 飛石有 ^レ (リペア <input checked="" type="radio"/> 可 ^レ <input type="radio"/> 不可 ^レ)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

