

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年11月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7121166
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
485,777km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,985 mm 幅:2,193 mm 高:2,104 mm 門高:2,013 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	社用デジタコ付き アナログタコグラフ欠品
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	△ 破れ、へたり
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	△ 前：右割れ 後：右割れ
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ ステール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	7	5	
	—	—	
5	2	5	5
—	—	—	—
スベア		6	—





タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：

備考：素材：鉄

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	トランテックス	「V005D86-08」	(不明)
【備考】			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	TRAM10-1455 「S80402650」	平成29年4月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ