

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年10月	PB-NPR81AR	クレーン付平	NPR81-7013925
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
55,873km	130PS/96KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:3,590 mm 幅:2,070 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	ABSランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 取付面にじみ有り。
デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R16	—
素材: スチール				備考:			

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			平成17年
【備考】床板腐食、穴あき。横ネタ腐食、折れ。サイドアオリロープ穴3対。サイドアオリ左右ふくらみ、曲がり。リヤアオリ曲がり。			
クレーン／クレーン	タダノ	411-082-10110 「ET9050」	平成17年
【備考】3段ブーム。フックイン。最大荷重2.63 t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------