

管理番号： 073224

| 車輦情報      |           |                                     |               |        |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------|
| 車名        | 年式        | 排ガス                                 | 車体番号          | 形状     |
| いすゞ       | H18       | PB                                  | NPR81-7014002 | クレーン付平 |
| 走行        | 馬力        | シフト                                 |               |        |
| 41,314 km | 130 ps/kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T                   |               |        |
| ブレーキ      |           | ボディ内寸                               |               |        |
| エアーク      |           | 長： 3.62 m 幅： 2.08 m 高： 0.38 m 門高： m |               |        |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係    |    |           | キャビン   |    |       |
|-------|----|----|---------|----|-----------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目    | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン    | ◎  |           | 雨漏り    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |    | スターター   | ◎  |           | シート    | ◎  | 30レ   |
| 水漏れ   | ◎  |    | オルタネーター | ◎  |           | ヘッドライト | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | パワーウィンド | ◎  |           | ウinker | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |    | ド       | ◎  |           | ワイパー   | ◎  |       |
| 排圧    | ◎  |    | 坂道発進装置  | ◎  |           | ミラー    | ◎  | 右加バーズ |
| マフラー  | ◎  |    | 異常ランプ   | ◎  | ABSランプ 点灯 |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |    | オーディオ   | ◎  |           |        |    |       |
|       | ◎  |    | バックカメラ  | ◎  |           |        |    |       |
|       | ◎  |    | 電格ミラー   | ◎  |           |        |    |       |

| ミッション |    |    | 走行関係    |    |    | デフ    |    |    |
|-------|----|----|---------|----|----|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    | ハンドルBOX | ◎  |    | 異音    | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    | スプリング   | ◎  |    | オイル漏れ | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    | エアサス    | ◎  |    | デフロック | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    | ペラシャフト  | ◎  |    |       |    |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |         |    |    |       |    |    |
| リターダ  | ◎  |    |         |    |    |       |    |    |

|           |
|-----------|
| 特記事項      |
| キャブ内キズ、汚レ |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 7     | 7 |   |   | 205/85R16 | 205/85R16 |           |           |
| 8     | 8 | 8 | 8 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| スベア   | 3 |   |   |           |           |           |           |

| 上物仕様                    |      |          |       |                          |
|-------------------------|------|----------|-------|--------------------------|
| 上物名                     | メーカー | 型式       | 年式    | 備考                       |
| クレーン                    | タノ   | TM-ZR263 | H18/8 | 吊り上げ荷重2.63 t<br>3段 フックイン |
| 平ボディ                    | 完成品  |          |       |                          |
| 荷重床板はがれ サイドローブ穴3対 鳥居曲がり |      |          |       |                          |

| 外装状態          |                           |
|---------------|---------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                    |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない        |
| フレームのさび       | 飛石                        |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可 ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



