

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年1月	LKG-FK72FZ	アルミウイング	FK72FZ-550285
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,799km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,280 mm 幅：2,390 mm 高：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	△	映らない			
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	／		エアサス	／	
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	