

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-551791
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,988km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,350 mm 幅：1,910 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動			
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
6	7	6	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「5CE1 827R 0313」	平成28年

【備考】床フック5対 ロープ穴5対

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----