

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年1月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7002923		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
331,839km	460PS/338KW	セミア/T スムーサー	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	○	ラジエター アッパータンクにじみ 有り	坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	/		ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						



特記事項 エアタンクよりエア漏れ、キャブ内汚れ、キャブチルト不良

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
○	○			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
○	○	○	○	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	MR-13-C 「FZ-11370」	平成28年1月
【備考】 第5輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ