

管理番号： 073258

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H15	KK	FRR35K3S7001571	クレーン付平
走行	馬力	シフト		
46,447 km	180 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スムーサ-F 2 ^h ダ ^r ル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ー ・ バキューム		長： 5.46 m 幅： 2.16 m 高： 0.38 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ

タイヤ残量

単位：mm			
8	9		
／	／		
8	9	8	9
／	／	／	／
スペア	10	／	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5		
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	完成品			
クレーン	タ ^r ノ	310-140-10110 ER4256		ZR303 3段クレーン フックイン

床板腐食 サイドアオリローブ穴4対

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

