

管理番号： 073244

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H16	PB	FRR35K3S-7003556	クレーン付平
走行	馬力	シフト		
56,014 km	190 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スム-サ-F 2 ^h ダ ^r ル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア- ・ パキューム		長： 5.47 m 幅： 2.14 m 高： 0.40 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○ E/G ^r レ	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○ スレ、ヨ ^r レ、ヤ ^r レ	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ 盗難防止装置付

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
／	／		
6	8	7	7
／	／	／	／
スペア	7	／	


タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	完成品			
クレーン	タ ^r ノ	310-140-10110 ER7438	H16/9	ZR303 3段ブ-ーム フックイン
床板穴あき、腐食 サイドアオリ左右ローブ穴4対				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

屋根、キズ、サビ、ヘコミ



キズマカリ、サビ


文字跡



キズ


アオリキズ、サビ、ヘコミ
バンパーマカリ

フェンダーマカリ、キズ、サビ



アオリ、キズ、サビ、マカリ

文字跡



フェンダーキズ、サビ、マカリ アオリキズ、サビ、ヘコミ バンパーマカリ 割れ

文字跡