

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年2月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-600369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,532km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,390 mm 高：2,310 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リタダー	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	7Z9C4248	平成30年1月
【備考】 ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ケ、90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート	バブコ	PRAK10-6485D 「S81103772」	平成29年12月
【備考】 最大昇降質量1000kg、ラジコン付、ゲート長1550、ゲート幅2400、ストッパー迄長1390、サイドストッパー無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ