

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H17	ADG	FRR90K3S-7000315	クレーン付平
走行	馬力	シフト		
26,326 km	190 (ps)/kw	M/T	A/T	セミア/T
ブレーキ		ボディ内寸		
エアークレーム		長： 5.45 m 幅： 2.16 m 高： 0.38 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、補修
ヘッドライト	○	掛不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
9	9	9	9
9	9	9	9
9	9	9	9
スペア	6		

タイヤサイズ

225/90R17.5	225/90R17.5		
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	完成品			
クレーン	タノ	310-140-10110 ER9804		ZR303 3段ブーム フックイン

床板2重張り（腐食有り） サイドアオリ ロープ穴4対

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有・無・（ ）	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有（リペア可不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

