

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	KQG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-13333
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
728,403km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,660 mm 幅：2,380 mm 高：2,470 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッドにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	冷却水ライン	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項

記録簿 有 (H26/2～R3/8)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
7	6	4	6	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
7	7	6	7	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア				スベア	295/70R22.5	—	
素材: アルミ				備考: 駆動軸=スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KX7318-01」	平成25年

【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック10対、スタンションパ×2。※庫内灯ベゼル曲がり有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】