

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年1月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0011292	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
4,733km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,490 mm 高: 2,170 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様	状態
	結果	
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-3本、ボデーキ-4本 11/10車載済み(河野)

記録簿 無()

タイヤ残量





単位: m

	8	8	
	—	—	
9	8	8	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア	225/70R16	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V065H09-02」	令和 3年10月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、左サイドドアスライド式、90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------