

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年5月	BDG-FV50JX	ダンプ	FV50JX-550766
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
863,936km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,090 mm 幅: 2,200 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	△	故障、使用不可。	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	○	5速	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
クラッチ	○	異音 スラストベアリング不良。				オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項	
記録簿	有 (H28/10~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	0			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
2	2	2	1	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	0	0	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	4	—		スペア	11R22.5 14PR		—

素材: アルミ 備考: フロント以外再生タイヤ。側面ヒビ箇所有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「07U1117035」	平成20年
【備考】 電動コボレーン。※床鉄板穴空き有り、後部補修有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ