

| 車両情報     |             |              |        |                                          |
|----------|-------------|--------------|--------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状     | 車台番号                                     |
| いすゞ      | 平成17年9月     | ADG-FRR90K3S | クレーン付平 | FRR90K3S-7000313                         |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ   | ボディ内寸                                    |
| 28,602km | 190PS/140KW | A/T スムーサー 6速 | エア―    | 長：5,360 mm 幅：2,140 mm<br>高：400 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係           |    |    |
|----------------|----|----|
| 点検項目           | 結果 | 状態 |
| エアコン           | ◎  |    |
| スターター          | ◎  |    |
| オルタネーター        | ◎  |    |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |    |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |    |
| 坂道発進装置         | ◎  |    |
| 異常ランプ          | ◎  |    |
| オーディオ          | ◎  |    |
| バックカメラ         | ／  |    |
| 電格ミラー          | ◎  |    |
| ETC            | ／  |    |
| タコグラフ          | ／  |    |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | ／  | 木材 |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 破れ    |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| ウィンカー  | ○  | 前：右割れ |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| リーフサス     | ◎  |           |
| エアサス      | ／  |           |
| パワーステアリング | ◎  |           |
| ハンドル      | ◎  |           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

特記事項 クラッチペダルレス。





記録簿

| タイヤ残量 |    |   |   |
|-------|----|---|---|
| 単位：mm |    |   |   |
| 9     | 10 |   |   |
| —     | —  |   |   |
| 9     | 9  | 9 | 9 |
| —     | —  | — | — |
| スペア   |    | 2 | — |

| タイヤサイズ      |             |                  |             |
|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 225/90R17.5 |             | 225/90R17.5      |             |
| —           |             | —                |             |
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5      | 225/90R17.5 |
| —           | —           | —                | —           |
| スペア         |             | 225/90R17.5      | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：フロント左右側面亀裂あり。 |             |

| 上物仕様                       |       |                            |       |
|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 上物名                        | メーカー  | 型式「製造番号」                   | 年式    |
| 平ボディ                       |       |                            |       |
| 【備考】丸カンフック5対。              |       |                            |       |
| クレーン／クレーン                  | タダノ   | ZR303<br>「310-140-10110」   | 平成17年 |
| 【備考】3段 フックイン つり上げ荷重2.93 t。 |       |                            |       |
| 跳ね上げゲート                    | 新明和工業 | RAM10-1355<br>「S30709052A」 |       |
| 【備考】全幅2170mm 全長1270mm。     |       |                            |       |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ