

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-502516-A	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
524.506km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速		エアー	長:9,580 mm 幅:2,410 mm 高:2,610 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	ガラ音有り。
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり カバー付き
ヘッドライト	◎ LED
ウインカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	○ キャリア取付面 しみ
デフロック	◎

特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き、スマートキー1個、ドアキー1本、ボデーキー1本（11/28書類と郵送 西垣）
記録簿 有（R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
2	1			265/70R19.5	265/70R19.5		
3	3	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
3	4	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		6	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：RF左外側面エグシ、FF左偏摩耗			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-LWCKLGOS409775B 「W9DO556」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、引き出し床フック9対、庫内灯LED 4ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------