

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年7月	TKG-NPR85AN	アルミウイング	NPR85-7038298
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
320,472km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,390 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,920 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	○	カタカタ音有り。
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	○	シャッター作動不良。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 塗料汚れ有。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ステークャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。鍵メインキー1本。フロント右コーナーパネル割れ。*キャブ、ボデー看板消し塗装。
記録簿 有 (H26/8、H28/7、H29/7、R1/7~R3/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
○	○		
—	—		
○	○	○	○
—	—	—	—
スペア	○	—	

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア	205/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMM 「W2D1154」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。リヤ跳ね上げ扉。センターシート雨漏れ跡有。 左サイドバンパー前方コーナーカバー欠品(車検取れない)。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	JB3A 「G5D2274」	平成25年
【備考】 PG寸法: 全長1585mm、全幅2000mm、有効長1300mm、有効幅1920mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----