

管理番号： 073237

車輦情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	TKG	XZU710-0009590	ドライバン
走行	馬力	シフト		
354,882 km	150 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア－ ・ バキューム		長： 4.51 m 幅： 2.06 m 高： 1.97 m 門高： 1.94 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	○	へり、ヤレ、穴
水漏れ	◎		オルターネーター	◎		ヘッドライト	○	レンズ割
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	／		デフロック	／	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項				
燃料タンク100L	ハンドルスレ	小物入れ欠品	小物入れ配線穴有り	フロアマット破れ

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位：mm					
13	12	225/80R17.5	225/80R17.5		
12	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア	12				

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	矢野特殊(アルナ)	SZ140028	H26/2	左スライドドア リヤ3枚ドア
庫内灯3ケ フロント、リヤベンチレーター有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



