

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-117525-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
239,216km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタダー	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー3本、ボディキー2本。

記録簿 有 (R3/12、R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：フロント左右段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W079F14	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。観音扉閉まり悪い。左ロックバーブッシュ減り。ロックバー左右曲り。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D「S10201887」	令和 2年
【備考】 PG寸法：長さ1550mm(有効長1390mm)、幅2440mm(有効幅2380mm)。最大荷重1000Kg。庫内リモコン1個。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】