

| 車両情報  |             |            |      |              |                 |          |
|-------|-------------|------------|------|--------------|-----------------|----------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号         |                 |          |
| 日野    | 令和 4年1月     | 2KG-FC2ABA | ミキサー | FC2AB-130893 |                 |          |
| 走行    | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸        |                 |          |
| 368km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エアー  | 長：<br>高：     | mm 幅：<br>mm 門高： | mm<br>mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |    | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準 | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  |    | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |              |

特記事項 ブレーキロック付。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 10      | 10 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 10      | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 10 | —  | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

上物仕様





| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」             | 年式    |
|------|------|----------------------|-------|
| ミキサー | カヤバ  | MR1520<br>「SK -0640」 | 令和 3年 |

【備考】 手動ホッパーカバー、サブシュート、水タンク、ドラム容量3.0 ※上物未塗装

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボディ内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|