

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

特記事項	キャブ内汚れ、ビス穴有り
記録簿	無 ○

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------