

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年1月	2RG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0033616	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,195km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,270 mm 高: 1,960 mm	幅: 1,980 mm 門高: 1,964 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	左ウォッシャーノズル折れ
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキ-3本 ポディキ-2本
記録簿	有 (R4/10~R5/12)

タイヤ残量





単位：m

	4	4	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スピア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F215606	令和 3年12月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴2対。90度ｽﾉｯﾌﾟ-。左片開き式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	令和 3年12月
【備考】 -30℃設定 +36℃ → +17℃ 確認（1hで）。 稼働時間169h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6494N 「S2110001483」	令和 3年
【備考】 PG寸法：全長1170mm、全幅1880mm、有効長1810mm、有効幅1810mm。最大荷重1000k g。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----