

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FV70HY	ダンプ	FV70HY-500119
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32.165km	390PS/287KW	A/T シフトバイロット	エア-	長: 5,790 mm 幅: 2,190 mm 高: 540 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	タバコ穴	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量

単位：mm

3

6

—

—

12

9

8

9

10

15

12

11

スベア

15

—

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

11R22.5 16PR





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DRS12-02SC	平成30年10月
【備考】電動コボレーン付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------