

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-550791
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192.684km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,130 mm 幅:1,580 mm 高:370 mm 門高:540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板 縞鋼板(全面サビ)

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー無し アドブルータンクキー1本
記録簿 有 (R4/3)

タイヤ残量





単位: mm

	3	4	
	—	—	
2	4	4	3
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	B3 A5 「1106」	平成28年12月
【備考】水抜き穴2ヶ所 床面3方ミリ立て（35mm）			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V602A-H1SKT2 「16T100257 N」	平成28年
【備考】最大昇降荷重600kg、ゲート長600mm、ゲート幅1620mm、ゲート床面上まで上昇可能。下降時、地面と隙間あり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ