

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年3月	2PG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH+118306
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
45.605km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,450 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 有 (R3/1Q、R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
	9	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
11	10	10	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				14	ー		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V051G26	令和 3年3月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール4列、庫内灯5ヶ、天井結露防止シート、UVオゾン殺菌消臭器4ヶ、左観音扉。リア右ドア内側破損。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	令和 3年3月
【備考】-29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ