

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年5月	PA-FE70DB	ドライバン	FE70DB-521225
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
381,502km	140PS/103KW	M/T 5速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
		クランクシール（フロント、リヤ）	P/W（運転席）	○	オート不良	ワイパー	◎				
		、オイルパン	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
水混入	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
水漏れ	◎		異常ランプ	○	ABS						
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎							
排気	◎		バックカメラ	○	映らない						
マフラー	◎	テールパイプすず付 着	電格ミラー	／							
ターボ	◎		ETC	／							
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／							
ミッション			上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／					異音	◎	
ギア抜け	◎								オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎								デフロック	／	
異音	○	ガラ音									
オイル漏れ	○	リヤシール									
リターダ	／										

特記事項 ミッション不具合、構内では確認出来ず

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	1			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
2	2	2	2	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			