

| 車 両 情 報   |            |            |       |                                                 |
|-----------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録      | 型式         | 形状    | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成30年1月    | TPG-FBA20  | ドライバン | FBA20-560602                                    |
| 走行        | 馬力         | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 135,537km | 130PS/96KW | A/T デュオニック | ハキューム | 長：3,110 mm 幅：1,770 mm<br>高：1,850 mm 門高：1,770 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態         |
|-------|----|------------|
| 異音    | ◎  |            |
| オイル混入 | ◎  |            |
| オイル漏れ | ○  | サブライポンプにじみ |
| 水混入   | ◎  |            |
| 水漏れ   | ◎  |            |
| 燃料漏れ  | ◎  |            |
| 排気    | ◎  |            |
| マフラー  | ◎  |            |
| ターボ   | ◎  |            |
| 冷却水吹返 | ◎  |            |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態   |
|----------|----|------|
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  | ナビ付き |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ／  |      |
| ETC      | ◎  | 標準   |
| タコグラフ    | ◎  |      |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | ／  | 木材 |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| シート    | ◎  |       |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ○  | カバー外れ |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態      |
|-------|----|---------|
| リーフサス | ◎  |         |
| エアサス  | ／  |         |
| パワステ  | ◎  |         |
| ハンドル  | ◎  |         |
| 燃料タンク | ◎  | スチール70L |

デフ





| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

| 特記事項    |
|---------|
| 記録簿 無 ○ |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 5       | 7 |   |   | 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 7       | 7 | 7 | 7 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア     |   |   |   | 3         | —         |           |           |
|         |   |   |   |           |           |           |           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                    |      |          |         |
|-----------------------------------------|------|----------|---------|
| 上物名                                     | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式      |
| ドライバン                                   | パブコ  | 816H8629 | 平成30年1月 |
| 【備考】 ラッシング2段、床300mm鉄板貼り、90度ストッパー、庫内灯1ケ。 |      |          |         |
|                                         |      |          |         |
| 【備考】                                    |      |          |         |
|                                         |      |          |         |
| 【備考】                                    |      |          |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|      |       |    |     |        |     |    |      |       |       |      |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|------|--|
| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |      |  |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床 汚れ |  |