

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年1月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-130939	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
8,543km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,400 mm 高:2,220 mm	幅:2,300 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-3本、ボディキ-4本
記録簿 有 (R4/5~R4/12)

タイヤ残量





単位：m

	13	13	
	—	—	
13	13	13	13
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA210639	令和 3年12月
【備考】ラッシング2段、左サイドドア、ジョロダー4列、LED庫内灯3列、水抜き穴4個、エアリブ			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DC	令和 3年12月
【備考】-30℃			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D	令和 3年12月
【備考】全長1,550mm 全幅2,340mm ストッパー迄長1,400mm 有効幅2,210mm 最大昇降質量1,000kg、リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ