

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年1月	TPG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7018356	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
192.998km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,020 mm 高:1,830 mm	幅:1,690 mm 門高:1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	フロント右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。フロントガラス、助手席窓ガラス傷。スターターキー3本（スペアー2本）。荷台扉キー2本。

記録簿 有 (H27/6~R3/10)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	4	
	—	—	
0	2	4	4
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：左リヤ外タイヤひび割れ有。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAC7 「E1E8951」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。ステップバンパー割れ。			
冷凍機／直結	菱重	不鮮明の為確認出来ず。	(不明)
【備考】-30℃設定 （ 1hで +4℃ → -17℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------