

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FEB80	アルミウィング	FEB80-531669	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
78,484km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長:5,020 mm 高:2,140 mm	幅:2,080 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。*R4/2月、78484Km時モータースにてクラッチオーバーホール済。（記録簿あり。）
スターターキー1本、リモコンキー1ケ、ボデーキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量





単位: mm

9	10		
—	—		
9	8	9	9
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	4Y9S2249	平成26年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。内張りジュウタン剥がれ有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	新明和工業	RAK10-6474NL 「S51207011」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅2000mm、有効長1095mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ