

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2PG-XZU700M	塵芥車	XZU700-0012780
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520km	150PS/KW	M/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		エアサス	/	
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎					ハンドル	◎	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		床材質	/		デフ		
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	