

管理番号： 073207

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEB80-540203	平ボディ
走行	馬力	シフト		
102,876 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T デュオニック 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ パキューム		長： 4.35 m 幅： 2.09 m 高： 0.37 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	サブライクンオイルモ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	ホースジョミ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバー欠

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

ヤニ汚れ センターコンソール欠（1ヶ所） ETC付
記録簿有

タイヤ残量

単位：mm			
7	7		
4	4	4	4
スペア	10		

タイヤサイズ

215/70R17.5	215/70R17.5		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平	パプコ	51EH 3865R 0513	R2	未使用
左工具箱有り 燃料タンク100L				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 気傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

※キャブ全体に小キズ有り

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

