

| 車両情報      |             |           |      |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成27年12月    | QPG-CD5ZA | 冷凍バン | JNCMM60C0GU001441                               |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 582.201km | 380PS/279KW | A/T エスコット | エア－  | 長：9,480 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,320 mm 門高：2,280 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  |                   |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |                   |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ◎  | デジタル | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 異音     | ◎  |                   |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  | アルミ  | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | /  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      |        |    |                   |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |                   |




特記事項 キャブ、ボデー看板消し荒め塗装、キャブ内汚れ

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 5       | 3 |   |   | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 0       | 4 | 1 | 6 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 1       | 4 | 3 | 2 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア     |   |   |   | スベア         |             |             |             |
| 0       |   |   |   | 275/80R22.5 |             |             |             |
| —       |   |   |   | —           |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                              |         |                   |          |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|
| 上物名                               | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式       |
| 冷凍バン                              | 日本フルハーフ | ELGO<br>「E7E1738」 | 平成27年12月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯6ヶ、水抜き穴4ヶ所、システムフロア |         |                   |          |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                | 菱重      | TU85SA            | 平成27年12月 |
| 【備考】-30℃設定                        |         |                   |          |
| 格納ゲート                             | 新明和工業   | RAK10-6476D       | 平成27年12月 |
| 【備考】最大昇降質量1,000kg                 |         |                   |          |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】