

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年12月	TRG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7027052
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
219,760km	150PS/110KW	A/T スムーサー	ハキューム	長: 3,260 mm 幅: 1,640 mm 高: 1,750 mm 門高: 1,740 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー擦りキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース にじみ				オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ ポデー看板消し塗装有り  
 記録簿 有 (H30/6~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	5	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H163778」	平成28年12月
【備考】 床キーストン ラッシング2段 左サイドドア			
冷凍機	東プレ	「H163778」	平成28年12月
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



- 【外装】
- 外装キズ
  - 外装へこみ
  - うき
  - 曲がり
  - サビ
  - 補修跡
  - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
  - 庫内へこみ
  - 庫内穴あき
  - 床汚れ